

RLE600A, RLE610A, RLE620A, RLE630A 자동수전 시공설명서

본 제품의 기능이 충분히 발휘될 수 있도록 아래 사항을 다 읽으신 후 시공하여 주십시오.


* 환부의 사용설명서는 반드시 고시해야 전용하여 주십시오.
전체는 것이 어려울 경우에는 본체등에 헬더를 두십시오.

각 부 의 명 칭


시 공 완 성 도

제 품 의 사 용

- 훈습수전용 RLE600A, 620A



- 냉수전용 RLE610A, 630A



제 품 의 사 용

- 안전을 위하여 반드시 지켜주십시오.
- 전기공사가 필요할 경우에는 반드시 전기공사업체에 의뢰해서 하십시오.
- 출입문 전기로는 강전 화재의 우려가 있습니다.
- 목재들과 같이 습기가 많은 장소에는 설치하지 마십시오.
- 수리기술자 이외의 사람은 절대 분해하거나 수리, 개조하지 마십시오.
- 고장이나 강전을 유발할 수 있습니다.
- 천원코오롱을 손상하거나 무리하게 접아당기지 마십시오.
- 고장이나 강전, 화재의 우려가 있습니다.
- 전원아답터는 콘센트에 우천히 일회용으로 끌어주시고 끌어들이거나 낡은 콘센트에는 설치하지 마십시오.
- 화재의 우려가 있습니다.
- 천원코오롱이나 다른 전압의 전원에는 설치하지 마십시오.
- 화재의 우려가 있습니다.

- ▲ 주 의
 - 이 표시의 내용을 무시하고 잘못 취급하면 사람이 상해를 입을 가능성이 있습니다.
 - 제품에 무리한 흔이나 충격을 가하지 마십시오.
 - 고장이나 누수의 원인이 됩니다.
 - 온수와 냉수를 반대로 하여 시공하지 마십시오.
 - 화재의 우려가 있습니다.

시 공 전 주 의 사 항

- 금수암액은 냉수암액이 온수암액보다 반드시 높게 둘릴하게 되도록 시공하십시오.
- 금수되는 양수 및 온수의 암액은 최저 0.7kgf/cm² 이상, 최고 7.5kgf/cm² 이하가 되어야 합니다.
- 금수되는 수압이 7.5kgf/cm²를 초과하는 경우에는 시판되는 강압기로 2kgf/cm² 정도 되게 금수하여 주십시오.
- 온수출 금수에 증기를 사용하지 마십시오.
- 금수는 상수도를 사용하시고 이물질이 많은 물은 사용하지 마십시오.
- 제품을 설치하기 전에 충수를 하여 금수관의 먼지, 모래등의 이물질을 완전히 제거하여 주십시오.
- 먼지, 모래등의 이물질을 완전히 제거하여 주십시오.
- 전기식의 경우 전원은 AC220V, 60Hz 최고 소비전력은 0.1W 이하입니다.
- 반드시 이에 적합한 배선을 하여 주십시오.
- 전기식의 경우 천원코오롱의 경우는 약 1.8W입니다.
- 전원을 박스를 설치하고자 하는 위치로부터 약 1.2M 이내의 벽면에 물이 흘게 떨어지지 않는 위치에 설치하십시오.
- 금지센서 표면에 물이 떨어지지 않도록 주의하십시오.


ROYAL TOTO

인천문서 TEL : (032)518-4646
영업본부 TEL : (02)548-7111~3

부산영업소 : (051)803-3934
영업본부 TEL : (02)526-2792~3

대전영업소 : (042)533-2795
영업본부 TEL : (02)548-7111~3

로고 **TOTO**



시 공 순 서 및 방 법

1. 스파우트부의 설치

1. 충전하고자 하는 세면기의

구멍은 반드시 Ø 26mm 이상이 되어야 합니다.

* 위치의 구멍이 Ø 26mm 이상이 되도록 물어주십시오.

2. 스파우트의 고정은 그림과 같이 고정판을 Ø 26mm 이상의 구멍에 설치하고 고정너트를 스파우트에 고정합니다.

* 고정 너트에 깨끗하고 고정너트를 스파우트에 끌어들이지 않도록 조여주십시오.


* 스파우트의 연결호스와 센서선이 고정판에 깨이지 않도록 주의하여 조립시오.

▲ 주 의

* 스파우트의 연결호스와 센서선이 고정판에 깨이지 않도록 주의하여 조립시오.

2. 콘트롤박스의 설치

1. 콘트롤박스 시공



콘트롤박스를 설치하고자 하는 위치에 그림과 같이 벽면에 표시한 후 애드홀드를 깊이 40mm정도로 깊은 닉이를 박기. 그림과 같이 벽면에 삽입한 후 고정크로우(2개)로 고정하십시오.


2) 센서선 연결



* 주의 : 콘트롤박스를 설치하고자 하는 위치에 그림과 같이 벽면에 표시한 후 애드홀드를 깊이 40mm정도로 깊은 닉이를 박기. 그림과 같이 벽면에 삽입한 후 고정크로우(2개)로 고정하십시오.


3. 연결호스의 접속

1) 스파우트측 연결호스의 접속



그림과 같이 스파우트측 연결호스를 콘트롤박스 상단에 연결하십시오.

2) 금수측 연결호스의 접속



① 앵글스톰밸브를 알아서 금수관내에 남아 있는 모대등의 이를들이 제거될 수 있도록 충분히 풍수시켜 추심시오.

② 앵글스톰밸브와 금수밸브를 함께하여 추심시오. 이때, 온상수 연결호스가 서로 배버지 않도록 주의하여 추심시오. 깊이가거나 둑으리지 않도록 설치하여 주십시오.

4. 전원 연결 (건전지 연결)

RLE620A, 630A (건전지식) 일 경우

(AC 220V, 60Hz)
AC 220V, 60Hz 전원콘센트에
원전히 절차도게 꽂아주십시오.

전원이 달타

RLE600A, 610A (전전지식) 일 경우



콘트롤박스 카바를 열고 건전지 케이스를 빼낸 후 그림과 같이 건전지를 건전지 풀다에 (+), (-) 극성을 맞추어 조립하십시오.

1. 누수확인

2. 토수/지수확인 및 토수온도 조절

그림과 같이 콘트롤박스의 온도조절핸들을 둘러서

온수

온도조절핸들

冷水

온수